

番号	管理番号	路線名	橋梁名	上部工形式	道路種別	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	維持管理区分	全径間数	架設年次	供用年数	補修工事		定期点検結果(2021年:近接目視点検)										健全性診断	
													設計年	施工年	上部構造			下部構造	支承部	その他部材						
															主桁	副部材	床版			伸縮装置	高欄防護柵	地覆	排水装置	舗装		
																										腐食、防食機能の劣化
1	0001	四ノ原黒田線	四ノ原橋	鋼溶接橋	鋼溶接橋 1桁(合成)	1級	25.00	8.70	7.50	A	1	1985	37	2018	2020	腐食、防食機能の劣化 b	腐食、防食機能の劣化 b	床版ひびわれ d	損傷なし a	腐食、防食機能の劣化 b	損傷なし a	防食機能の劣化 b	損傷なし a	腐食、破断、防食機能の劣化 d	舗装の異常 c	I
2	0002	向丘3号線	紅橋	H型鋼	H型鋼 H形鋼(不明)	その他	20.50	8.70	7.50	A	1	1983	39	2021	-	腐食、防食機能の劣化 b	腐食、防食機能の劣化 b	床版ひびわれ d	ひびわれ c	防食機能の劣化 d	損傷なし a	防食機能の劣化 d	うき・剝離・鉄筋露出 c	腐食、防食機能の劣化 b	舗装の異常 土砂詰まり d	III
3	0003	横町知来別線	豊岡橋	H型鋼	H型鋼 H形鋼(不明)	1級	18.26	9.70	8.50	A	1	1992	30			腐食、防食機能の劣化 b	腐食、防食機能の劣化 b	床版ひびわれ d	ひびわれ c	防食機能の劣化 d	漏水・滞水 d	ゆるみ・脱落 d	損傷なし a	ゆるみ・脱落 d	舗装の異常 d	II
4	0004	泉川旭野線	登橋	H型鋼	H型鋼 H形鋼(非合成)	1級	16.60	8.30	7.50	A	1	1970	52	2014	2015	損傷なし a	損傷なし a	床版ひびわれ d	洗掘 d	支承部の機能障害 c	損傷なし a	腐食、防食機能の劣化 b	破断、うき・剝離・鉄筋露出 d	損傷なし a	損傷なし a	II
5	0005	登尻別線	尻別橋	H型鋼	H型鋼 H形鋼(非合成)	その他	16.50	4.50	4.10	A	1	1971	51	2019	2020 2021	損傷なし a	損傷なし a	うき・剝離・鉄筋露出 c	漏水・滞水 d	損傷なし a	損傷なし a	-	破断 d	損傷なし a	損傷なし a	I
6	0006	五ノ原向丘線	渡辺橋	H型鋼	H型鋼 H形鋼(不明)	その他	16.46	5.00	4.00	B	1	1988	34			損傷なし a	損傷なし a	漏水・遊離石灰、床版ひびわれ b	損傷なし a	損傷なし a	漏水・滞水 土砂詰まり d	ゆるみ・脱落、防食機能の劣化 d	変形・欠損 b	土砂詰まり d	路面の凹凸 土砂詰まり d	I
7	0007	留寿都笠谷線	緑親橋	PC橋	PC橋 プレテン床版	2級	16.30	9.80	8.80	A	1	1993	29	2017	2019	漏水・遊離石灰 b	-	漏水・遊離石灰 d	漏水・滞水 d	支承部の機能障害 c	損傷なし a	ゆるみ・脱落 d	ひびわれ、うき・剝離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰 b	損傷なし a	舗装の異常 d	II
8	0008	泉川旭野線	新田橋	H型鋼	H型鋼 H形鋼(不明)	1級	15.00	8.50	7.50	A	1	1975	47			腐食、防食機能の劣化 b	腐食、防食機能の劣化 b	床版ひびわれ d	うき・剝離・鉄筋露出 c	支承部の機能障害 d	漏水・滞水 d	腐食、破断、防食機能の劣化 d	変形・欠損 b	防食機能の劣化 d	舗装の異常 b	III
9	0009	三ノ原南一線	南一線橋	H型鋼	H型鋼 H形鋼(不明)	その他	15.44	5.10	4.50	B	1	1973	49	2016	2017 2018	破断 d	損傷なし a	床版ひびわれ d	うき・剝離・鉄筋露出 b	ゆるみ・脱落 d	損傷なし a	-	損傷なし a	破断 d	損傷なし a	I
10	0010	登開拓2号線	糸川橋	H型鋼	H型鋼 H形鋼(不明)	2級	15.30	7.50	6.50	A	1	1974	48	2017	2019	損傷なし a	損傷なし a	床版ひびわれ d	うき・剝離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰 b	損傷なし a	損傷なし a	腐食、防食機能の劣化、変形・欠損 b	変形・欠損 b	変形・欠損 b	漏水・滞水 b	I
11	0011	留寿都向丘線	第2上木橋	H型鋼	H型鋼 H形鋼(不明)	その他	13.00	8.20	7.00	A	1	1980	42	2014	2014	損傷なし a	損傷なし a	床版ひびわれ d	ひびわれ、うき・剝離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、漏水・滞水 b	損傷なし a	損傷なし a	腐食、防食機能の劣化 b	変形・欠損 b	損傷なし a	舗装の異常 d	I
12	0012	留寿都上木線	上木橋	PC橋	PC橋 プレテン床版	その他	12.10	5.20	4.00	C	1	1989	33			損傷なし a	-	漏水・遊離石灰 d	ひびわれ c	損傷なし a	漏水・滞水 d	ゆるみ・脱落 d	損傷なし a	防食機能の劣化 d	舗装の異常 d	II
13	0013	西ノ原洞爺線	香川橋	PC橋	PC橋 プレテン中空床版	その他	15.60	4.00	3.00	A	1	1977	45	2015	2016	ひびわれ c	うき・剝離・鉄筋露出、定着部の異常 c	うき・剝離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰 b	漏水・滞水 d	損傷なし a	損傷なし a	腐食、防食機能の劣化、変形・欠損 b	漏水・遊離石灰 c	防食機能の劣化 d	損傷なし a	I
14	0014	泉川旭野線	明星橋	PC橋	PC橋 プレテン床版	その他	8.40	4.40	4.00	B	1	1981	41	2020	-	うき・剝離・鉄筋露出 b	-	うき・剝離・鉄筋露出 c	洗掘 d	損傷なし a	漏水・滞水 d	-	うき・剝離・鉄筋露出 c	-	舗装の異常 土砂詰まり d	III
15	0015	登尻別線	小林橋	PC橋	PC橋 PC 床版橋その他	その他	7.06	4.40	4.00	C	1	1990	32			損傷なし a	うき・剝離・鉄筋露出 c	損傷なし a	漏水・遊離石灰 b	損傷なし a	漏水・滞水 d	-	うき・剝離・鉄筋露出 d	土砂詰まり d	土砂詰まり d	I
16	0016	泉川田島線	ボックスカルバート1	RC橋	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	その他	6.40	4.40	4.00	C	1	1971	51			うき・剝離・鉄筋露出 c	-	-	うき・剝離・鉄筋露出 c	-	-	-	変形・欠損 d	-	損傷なし a	I
17	0017	泉川田島線	ボックスカルバート2	RC橋	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	その他	5.44	4.40	4.00	C	1	1971	51			ひびわれ d	-	-	ひびわれ c	-	-	-	変形・欠損 d	-	土砂詰まり d	I
18	0018	泉川田島線	ボックスカルバート3	RC橋	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	その他	5.74	6.00	6.00	C	1	1971	51			うき・剝離・鉄筋露出 d	-	-	ひびわれ、うき・剝離・鉄筋露出 c	-	-	-	ひびわれ c	-	損傷なし a	I
19	0019	旭野北鈴川線	谷村1号橋	PC橋	PC橋 プレテン床版	2級	5.50	4.60	4.00	C	1	1989	33			損傷なし a	-	損傷なし a	漏水・滞水 d	損傷なし a	損傷なし a	-	漏水・遊離石灰 d	漏水・滞水 b	土砂詰まり d	I
20	0020	旭野北鈴川線	谷村橋	PC橋	PC橋 PC 床版橋その他	2級	5.50	4.50	4.00	C	1	1989	33			うき・剝離・鉄筋露出 d	-	漏水・遊離石灰 b	変形・欠損 d	損傷なし a	損傷なし a	-	うき・剝離・鉄筋露出 d	土砂詰まり d	土砂詰まり d	II
21	0021	旭野北鈴川線	谷村5号橋	PC橋	PC橋 PC 床版橋その他	2級	4.25	4.60	4.00	C	1	1981	41			漏水・遊離石灰 b	-	損傷なし a	うき・剝離・鉄筋露出 c	損傷なし a	漏水・滞水 d	-	うき・剝離・鉄筋露出 c	-	土砂詰まり d	I
22	0022	旭野北鈴川線	谷村2号橋	PC橋	PC橋 PC 床版橋その他	2級	4.10	4.50	4.00	C	1	1984	38			うき・剝離・鉄筋露出 c	-	損傷なし a	損傷なし a	支承部の機能障害 c	漏水・滞水 d	-	うき・剝離・鉄筋露出 c	漏水・滞水 b	土砂詰まり d	I
23	0023	旭野北鈴川線	谷村4号橋	PC橋	PC橋 PC 床版橋その他	2級	3.94	4.50	4.00	C	1	1987	35			うき・剝離・鉄筋露出 c	-	損傷なし a	変形・欠損 d	土砂詰まり d	損傷なし a	-	うき・剝離・鉄筋露出 d	漏水・滞水 b	舗装の異常 土砂詰まり d	II
24	0024	旭野北鈴川線	谷村3号橋	PC橋	PC橋 PC 床版橋その他	2級	5.50	4.60	4.00	C	1	1983	39			損傷なし a	-	損傷なし a	漏水・滞水 変形・欠損 d	損傷なし a	損傷なし a	-	うき・剝離・鉄筋露出 c	漏水・滞水 b	損傷なし a	II
25	0025	泉川旭野線	月見橋	H型鋼	H型鋼 H形鋼(非合成)	2級	6.36	4.00	3.70	B	1	1991	31			防食機能の劣化 d	-	腐食、変形・欠損 d	ひびわれ c	防食機能の劣化、土砂詰まり d	-	-	うき・剝離・鉄筋露出 d	-	舗装の異常 b	III

凡例

損傷度判定区分	
a	健全
b	軽微な損傷
c	中等な損傷
d	重大な損傷
e	壊滅的な損傷